

## Verknüpfungsformeln Übersicht und Einsatzmöglichkeiten

FAQ handling/configuration 29 November 2022 Created with Version 13.0.4.3



# Information about this document

All rights, including translation in foreign languages, are reserved. It is not allowed to reproduce any part of this document in any way without written permission of Hexagon.

Parts of this document may be automatically translated.

# **Document History**

Version	Date	Author(s)	Modifications / Remarks	
v-0.7	26.06.2021	GA	Initial Release	
v-0.35	23.03.2022	GA	Revision Chapter 9 and 10	
v-0.40	28.11.2022	SJ	Revision screenshots and wording	



#### CONTENTS

1	Fι	unktic	nsbeschreibung	4
2	Ü	bersio	ht der Funktionen	4
3	Ve	erknü	pfungsformel hinterlegen	7
	3.1	Aus	wahl einer Funktion	7
	3.2	Merl	malsauswahl	8
	3.3	Anze	eige der hinterlegten Verknüpfungsformel	8
	3.3	3.1	Anlegen einer Verknüpfungsformel ohne Merkmals-GUID	9
	3.4	Verk	nüpfungsformel mit Merkmals GUID	10
	3.4	4.1	Anlegen einer Verknüpfungsformel mit Merkmals GUID	10
4	Ve	erknü	pfte Merkmale in procella	13
5	Ve	erknü	pfte Merkmale im Modul CMM Reporting (O-QIS)	14
	5.1	Verk	nüpfte Merkmale nachladen	14
	5.2	Verk	nüpfte Merkmale über den CMM Upload berechnen	16
	5.3	Alar	mierung von Merkmalen mit Verknüpfungsformel	17
6	Ve	erknü	pfte Merkmale in Q-DM (Upload)	18
7	M	anuel	le Berechnung verknüpfter Merkmale	20
8	ÜI 22	berna 2	hme von Zusatzdaten bei Merkmalen mit Verknüpfungsformel (	(AD Funktion)
	8.1	Zusa	atzdaten bei Nutzung von Filtern berücksichtigen	24
	8.	1.1	Korrekte Vorgehensweise beim Filtern nach Zusatzdaten	25
9	DI	BREQ	– Teileübergreifende Berechnung von Merkmalen	26
	9.1	Vora	ussetzungen für die Nutzung	26
	9.2	Beis	piel	27
	9.2	2.1	Teile initial gemeinsam leiden	27
	9.2	2.2	Verknüpfungsformel erstellen	27
	9.2	2.3	Eingabe Messwerte	29
1(	) I	K-Felo	d Längen in der Daten-Datenbank	30



## **1** Funktionsbeschreibung

Mit einer Verknüpfungsformel besteht die Möglichkeit eine automatische Berechnung von Merkmalen, anhand von bereits erfassten Messwerten, durchzuführen. Das Haupteinsatzgebiet dieser Funktion liegt in procella und qs-STAT. Innerhalb von procella kann ein berechnetes Merkmal entsprechend innerhalb des Fensters Übersicht/Eingabe visualisiert und alarmiert werden. Für die Auswertung innerhalb von qs-STAT können berechnete Merkmale wie gewohnt für die entsprechende Auswertung herangezogen werden. Hierbei gilt es jedoch die Unterschiede bzgl. der automatischen Berechnung von Merkmalen mit einer Verknüpfungsformel zu beachten. Das Berechnen von Merkmalen bietet eine Vielzahl an verschiedenen Funktionen (siehe Übersicht) und verschiedenen Möglichkeiten des Anlegens und der Berechnung dieser. Die Verknüpfungsformeln können in lokalen \*.DFQ Dateien aber auch in Datensätzen in einer Daten-Datenbank genutzt werden. Prinzipiell wird seitens Q-DAS immer primär der Einsatz einer Daten-Datenbank für die Datenhaltung empfohlen.

# 2 Übersicht der Funktionen

Folgende Funktionen stehen innerhalb der Version 13.0.3.1 (Stand 04.05.2021) zur Verfügung:

Laufende interne Nummer	Funktion	Beschreibung
1	ехр	Exponentialfunktion ( y = exp(x) entspricht e^x )
2	In	Natuerlicher Logarithmus
3	log	Logarithmus zur Basis 10
4	sqrt	Quadratwurzel
5	sin	Sinus (alle trigonometrischen Funktionen im Bogenmass)
6	cos	Cosinus
7	tan	Tangens
8	asin	Arkussinus
9	acos	Arkuscosinus
10	atan	Arkustangens
11	sinh	hyperbolischer Sinus
12	cosh	hyperbolischer Cosinus
13	tanh	hyperbolischer Tangens
14	rnd	Zufallszahl im Intervall [0;x]
15	abs	Betragsfunktion
16	sgn	Signum-Funktion



Laufende interne Nummer	Funktion	Beschreibung	
17	int	Integer-Funktion	
18	hea	Heaviside-Funktion	
19	cot	Cotangens	
20	acot	Arkuscotangens	
21	coth	hyperbolischer Cotangens	
22	round	Rundungsfunktion	
23	rad	Umrechnung Grad -> Bogenmaß	
24	grad	Umrechnung Bogenmaß -> Grad	
25	min Minimum MIN(m1,m2,m3)		
26	max	Maximum MAX(m1,m2,m3)	
27	am	Mittelwert AM(m1,m2,m3)	
28	and	Und AND(m1;m2;m3;m4)	
29	or	Oder OR(m1;m2;m3;m4)	
30	xor	Exklusiv-ODER	
31	not	Logische Negierung	
32	bool	Umwandlung in 0 oder 1	
33	if	Fallunterscheidung IF(m1<10;11;12) wenn m1 < 10 dann 11 sonst 12	
34	sum	Summe	
35	mod	Modulo (Rest)	
36	attri	Attribut einer Variable	
37	sattr	Attribut setzen	
38	nm	Nennmaß eines Merkmals	
39	ugw	Unterer Grenzwert	
40	ogw	Oberer Grenzwert	
41	charge	Chargennummer setzen	
42	Date	Zeit/Datum setzen	



Laufende interne Nummer	Funktion	Beschreibung
43	ad	Zusatzdaten für Merkmal übernehmen
44	eq_ad	Zusatzdaten für Merkmale gleich > 0 sonst > 1
45	tol	Beurteilung in Spezgrenze > 0 sonst > 1
46	dt	Datum/Zeit aus Zusatzdaten- Record holen
47	dbreq	Messwert aus DB (GUID, TeileID)
48	nv	Nennmaß eines Merkmals
49	llv	unterer Grenzwert
50	ulv	oberer Grenzwert
51	range	Spannweite
52	stddev	Standardabweichung



## 3 Verknüpfungsformel hinterlegen

Um eine Verknüpfungsformel zu hinterlegen, ist zunächst die Teile-/Merkmalsliste zu öffnen. Via Rechtsklick auf das zu verrechnende Merkmal kann die Verknüpfungsformel nun hinterlegt werden.

Graphical settings	Window Extras / help				
Switch of input screen m	Parts / characteristics list Table of characteristics 1 + Required field check	Eva Eva Cos			
Mask		E			
🕙 Parts / ch	aracteristics list				
🤌 qs-STAT	/Logical Operation Formula			Faste incluticasureu values	MILT V
4	001/char_1/(n = 0) 002/char_2/(n = 0)		_	Rename	F2
	003/char_3/(n = 0)			Logical Operation Formula	
			3	Device setup	

### 3.1 Auswahl einer Funktion

Hier kann nun eine der zur Verfügung stehenden Funktionen ausgewählt und via Doppelklick oder via OK hinzugefügt werden.

🕘 Link chara	cteristics	- 🗆 🗙	Choose function	×
	Input Logical Operation Formula	$\sim$	Function list	
f(m1,m32)		(=)	xor not	
	Preview		bool if	
	Preview		sum mod	-
			attr sattr	
			nm ugw	
	OK Cancel	Help	ogw obsere	-
			sum(Param1;Param2;)	
			OK Cancel Help	1



#### 3.2 Merkmalsauswahl

Nun müssen die für die Berechnung genutzten Merkmale via drag and drop hinzugefügt warden. Abschließend muss das Ganze mit OK bestätigt werden.

ſ	F.2.12800.0.0		×
	STAT TEST/Logical_Operation_Forr 001/char_1/(n = 0) 002/char_2/(n = 0) 003/char_3/(n = 0)	sum(Param 1:Param 2;) Param 1 001/char_1/(n = 0) Param 2	
) F		002/char_2/(n = 0) Param3 03/char_3/(n = 0)	
		Param4	
		OK Cancel Help	

Über "Vorschau" werden nun direkt die zu verrechnenden Merkmale anhand der Merkmalsbezeichnung (K2002) angezeigt.

🕘 Link charae	cteristics	_		×		
	Input Logical Operation Formula				ſ	
f(m1,m32)	sum(m1;m2;m3)			=		O Parts / characteristics list
	Preview					nocella
	sum(char_1;char_2;char_3)					Employeration_Formula_3.4
	OK Cancel	ŀ	Help			

#### 3.3 Anzeige der hinterlegten Verknüpfungsformel

Die für ein Merkmal hinterlegte Verknüpfungsformel wird nach dem Speichern zu dem entsprechenden Merkmal in das K-Feld 2021 geschrieben. (hier bspw. innerhalb der Grafik *Merkmalstabelle*).

🔿 Ta	ble of characteristics 1						
Nur	Number         Description           TEST         Logical_Operation_Formula_3.4						
Rea	Reason for Test		]				
	Part number	Part o	description	Characteristic Number	Characteristic Description	Interface	Logical Operation Formula
1.1	TEST	Logical_Oper	ation_Formula_3.4	001	char_1	0	
1.2	TEST	Logical_Oper	ation_Formula_3.4	002	char_2	0	
1.3	TEST	Logical_Oper	tion_Formula_3.4 003		char_3	0	
1.4	TEST	Logical_Oper	tion_Formula_3.4 004		char_4	0	sum(m1;m2;m3)
		5.00_000			_		



#### 3.3.1 Anlegen einer Verknüpfungsformel ohne Merkmals-GUID

Dieses Beispiel (ohne Merkmals-GUID) zeigt, wie man eine Verknüpfungsformel hinterlegt, um als Resultat den automatisch berechneten Mittelwert von Merkmalen zu erhalten.

Der hier genutzte Datensatz beinhaltet insgesamt vier Merkmale. Das vierte Merkmal soll anhand einer hinterlegten Verknüpfungsformel automatisch berechnet werden.

Die Verknüpfungsformel sieht wie folgt aus / Merkmal 4 wird anhand der Merkmale 1-3 automatisch berechnet.



Ansicht innerhalb der Wertemaske / Merkmal 4 wurde anhand der Verknüpfungsformel automatisch berechnet.

	char_1	char_2	char_3	char_4
1	0,500	0,600	0,700	1,800



Hierbei ist zwingend darauf zu achten, dass die Reihenfolge der geladenen Merkmale (laufende Merkmalsnummer) immer mit der initialen Vorgabe übereinstimmt. Die Berechnung von Merkmal 4 (Merkmal 1+Merkmal 2+Merkmal3) erfolgt generell immer anhand der laufenden Merkmalsnummer. Eine Verschiebung der Merkmale sorgt für eine falsche/fehlerhafte Berechnung.

Parts / characteristics list			
procella			
E 🎝 TES	T/Logical_Operation_Formula_3.4		
4	1.1/001/char_1/(n = 0)		
- 4	1.2/002/char_2/(n = 0)		
- 4	1.3/003/char_3/(n = 0)		
1	1.4/004/char_4/(n = 0)		
11 -			



### 3.4 Verknüpfungsformel mit Merkmals GUID

Anhand einer Merkmals GUID erhält jedes Merkmal eine eindeutige Zuordnung. Dies sorgt dafür, dass es keine Rolle spielt in welcher Reihenfolge die Merkmale des Datensatzes geladen werden. Die Merkmale können beliebig verschoben werden. Das Resultat des berechneten Merkmals wird hierdurch nicht beeinflusst. Voraussetzung für die Nutzung der Merkmals GUID ist, dass die entsprechende Option in den Datenbank Optionen unter Datei/Konfigurationen/Datenbanken/Optionen/Zusatzdaten zwingend aktiviert sein muss.

Configurations	
🖃 🔍 User options	Additional data
Field Selection	Additional data
🧊 Load	✓ Use value text (K0009)
Load (Characteristics)	255 🚔 Maximum text length
Load (Values)	
a sort	<ul> <li>Apply process parameter (K0011)</li> </ul>
	50 🚔 Maximum number process parameters
Filter	
🚊 👧 Administration	
K2011 K2111 Reduce database fields	Apply part and characteristic GUID (K1997, K2997)
IND Indices	

Nach der Aktivierung dieser Option, erhält jedes Merkmal automatisch eine eindeutige Identifikationsnummer. Der entsprechende Eintrag wird in das K-Feld 2997 geschrieben.

🔿 Tab	Table of characteristics 1							
Num	Number         Description           TEST         Logical_Operation_Formula_3.5							
Reason for Test Machine Description								
	Part number	Part description	Characteristic Number	Characteristic Description	Characteristic GUID			
1.1	TEST	Logical_Operation_Formula_3.5	001	char_1	{0C0D799B-BE8E-4C16-BA13-7316E83513EF}			
1.2	1.2 TEST Logical_Operation_Formula_		002	char_2	{37249F4C-5346-4AA3-BCA3-B8D2D9401F6B}			
1.3	TEST	Logical_Operation_Formula_3.5	003	char_3	{4E3F07E6-89EE-4CC4-9BA5-291B1D1A720E}			
1.4	TEST	Logical_Operation_Formula_3.5	004	char_4	{B05508C5-CA0D-4126-BD19-078CE0A32FA1}			

#### 3.4.1 Anlegen einer Verknüpfungsformel mit Merkmals GUID

Dieses Beispiel einer Verknüpfungsformel mit Merkmals GUID zeigt, wie man eine Verknüpfungsformel mit einer eindeutigen Merkmals GUID anlegt. Beim Anlegen muss zusätzlich ein @ vor dem entsprechenden Merkmal ergänzt werden.

Hier wird bspw. das Merkmal 4 anhand von Merkmal 2 + Merkmal 3 berechnet.

,2,12800,0,0		
nocella	sum(Param1;Param2;)	
1.1/001/char 1/(r	Param1	
	1.2/002/char_2/(n = 0)	
1.3/003/char_3/(r 1.4/004/char_4/(r	Param2	
	1.3/003/char_3/(n = 0)	
	Param3	



Vor den Merkmalen, welche zur Berechnung herangezogen werden, muss nun ein @ Zeichen ergänzt werden. Abschließend muss das Ganze mit OK bestätigt werden.

O Link charac	teristics	_	×
	Input Logical Operation Formula		
f(m1,m32)	sum(@m2;@m3)		=
	Preview		
	sum(char_2;char_3)		
	OK Cancel Help		

Lässt man die sich die hinterlegte Verknüpfungsformel erneut anzeigen, so wird diese wie folgt angezeigt:

🕙 Link charae	cteristics – 🗆 X
	Input Logical Operation Formula
f(m1,m32)	sum((37249F4C-5346-4AA3-BCA3-B8D2D9401F6B);(4E3F07E6-89EE-4CC4-9BA5-291B1D1A720E)) =
	Preview
	sum(char_2;char_3)
	OK Cancel Help

Innerhalb der Merkmalstabelle wird das Ganze noch deutlicher angezeigt, wenn man sich die K-Felder 2021 (Verknüpfungsformel) und K2997 (Merkmals GUID) anzeigen lässt.

(	🕽 Tab	le of characteristics 1			
	K100	01	K1002		
	TES	т	Logica	al_Operation_Formula_3.4.1	
	K1203		K1082		
		K2001	K2002	K2007	K2021
		112001	112002	12001	12021
	1.1	001	char_1	{0C0D799B-BE8E-4C16-BA13-7316E83513EF}	
Ш	1.2	002	char_2	{37249F4C-5346-4AA3-BCA3-B8D2D9401F6B}	
	1.3	003	char_3	{4E3F07E6-89EE-4CC4-9BA5-291B1D1A720E}	
	1.4	004	char_4	{B05508C5-CA0D-4126-BD19-078CE0A32FA1}	sum({37249F4C-5346-4AA3-BCA3-B8D2D9401F6B};{4E3F07E6-89EE-4CC4-9BA5-291B1D1A720E})
1.1				•	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·





Hierbei muss nicht darauf geachtet werden in welcher Reihenfolge die geladenen Merkmale (laufende Merkmalsnummer) vorliegen. Das ist hierbei völlig irrelevant. Die Berechnung von Merkmal 4 (Merkmal 1+Merkmal 2+Merkmal3) erfolgt generell immer anhand der eindeutigen Merkmals-GUID. Das Verschieben der Merkmale hat keine Auswirkungen auf das berechnete Resultat.

🕙 Parts / characteristics list				
→ qs-STAT				
EST/Logical_Operation_Formula_3.4.1				
1.4/002/char 2/(n = 0)				



Zu beachten ist, dass für die Nutzung der Merkmals-GUID zusätzlicher Speicherplatz in der genutzten Q-DAS Daten-Datenbank zur Verfügung stehen muss.



Es ist generell nicht möglich eine Verknüpfungsformel mit GUID zu nutzen, wenn diese eine Bereichsangabe beinhaltet. Bspw. die Summe von Merkmal 1 – bis Merkmal 4 (sum(m1..m4)).

T

Nicht möglic	ch	Möglich			
🕙 Link charact	eristics	🕙 Link charac	teristics		
	Input Logical Operation Formula		Input Logical Operation Formula		
f(m1,m32)	sum(@m1@m4)	f(m1,m32)	sum(m1m4)		
	Preview		Preview		
	Error in logical operation formula Error position8		sum(char_1char_4)		



## 4 Verknüpfte Merkmale in procella

Während der Messwerterfassung in procella erfolgt die Berechnung von verknüpften Merkmalen automatisch im Hintergrund. Eine nachträgliche manuelle Berechnung muss hier nicht erfolgen. Entspricht das Merkmal mit einer Verknüpfungsformel einer Alarmbedingung (abhängig von der genutzten Auswertestrategie), so erfolgt auch die Anzeige eines entsprechenden Alarms.

In diesem Beispiel wird der Messwert von Merkmal 3 automatisch anhand der beiden Messwerte von Merkmal 1 und Merkmal 2 berechnet.



Standardmäßig werden innerhalb der Grafik "Prüfschema" nur die beiden zu erfassenden Merkmale angezeigt:



Für Merkmal 1 und Merkmal 2 sind Messwerte erfasst wurde, die keine Toleranzgrenzenverletzungen aufweisen. Merkmal 3, welches die Verknüpfungsformel beinhaltet, weist eine Toleranzgrenzenverletzung auf und wird entsprechend alarmiert.





## 5 Verknüpfte Merkmale im Modul CMM Reporting (O-QIS)

Im Modul CMM (O-QIS) können Merkmale mit einer Verknüpfungsformel automatisch berechnet werden. Generell stehen hierfür zwei Optionen zur Verfügung, welche sich in den Voraussetzungen jedoch grundlegend unterscheiden. Das gemeinsame Nutzen der beiden Optionen ist nicht möglich.

### 5.1 Verknüpfte Merkmale nachladen

Über *Einstellung* | *Konfiguration CMM Reporting* | *Konfigurationen* 2 | *Verknüpfte Merkmale berechnen* muss zunächst die entsprechende Option gesetzt sein.

Settings				×
Upload Configuration 1	Configuration 2	Rejected measurements	SAP	
Create alarm QM	L			
Input additional d	ata before confirma	ation		
Input addition	al data only in case	e of alarm		
Alarms for web a	plication			
Accept setup me	asurements automa	atically		
Apply event to al	group elements			
Always display la	est data set			
✓ Refresh linked ch	naracteristics			
keep reloading h	eader data			
Compress database a	fter:	0 🚖 never		-
Database compacted	at:	0 🚖		-

Hierdurch wird direkt beim Einlesen der entsprechenden Datei, das Merkmal mit einer hinterlegten Verknüpfungsformel berechnet und angezeigt.



Diese Option kann ausschließlich nur dann genutzt werden, wenn die hinterlegte Verknüpfungsformel in K2021 mit Merkmals GUID erstellt wurde.

Die Verknüpfungsformel im neuen Merkmal muss in der Datenbank erstellt werden. Die hochzuladende DFQ – Datei enthält das Merkmal nicht.



Hier bspw. wurde vom schreibenden System lediglich ein Messwert für das Merkmal Nr. 1 und Merkmal Nr. 2 geschrieben. Nachdem die entsprechende DFQ-Datei im CMM Reporting eingelesen wurde, wird das berechnete Merkmal Nr. 3 entsprechend angezeigt.

Zugrunde liegende GUID pro Merkmal:

K2997/1 {EB3C71F6-E7C4-4863-A4B3-309265E4534F}
K2997/2 {D5106941-20C8-4C82-92E4-B8BF46B070BD}
K2997/3 {199B4244-6F88-4ADA-81F5-47170AC0598D}

Die Verknüpfungsformel für Merkmal Nr. 3 (Merkmal 1 + Merkmal 2) sieht wie folgt aus:

K2021/3 {EB3C71F6-E7C4-4863-A4B3-309265E4534F}+{D5106941-20C8-4C82-92E4-B8BF46B070BD}

Ansicht, nachdem die entsprechende DFQ Datei eingelesen wurde:

Part no. TEST			Part descr. Logical_Operation_Formula_5.1				
Part Amend.stat.			Test Re	as.			
Mach.No.				Mach.D	lescr.		
Char.No.	Char.Descr.	×	Display deviation	0	Time	Batch no.	Mach. no.
1	char_1	10,100	9.5	10.5	13:10:10		
2	char_2	20,200	19.5	20.5	13:10:16		
3	char_3	30,300	29.95	30.05	14:28:46		
Value chart Individuals				Actual Value Chart individual values (section)			
Online QCC - Design 1					x-y	Plot Positional Tolerance	5





### 5.2 Verknüpfte Merkmale über den CMM Upload berechnen

Über *Einstellung* | *Konfiguration CMM Reporting* | *Upload konfigurieren* muss für den entsprechend genutzten CMM Upload zunächst die Option "verknüpfte Merkmale berechnen" aktiviert werden.

O 📽 - 👘 🖬 📓	Results Assessment Window Setting Extrac / help	Q-DAS / TEQ - intern 2	Zeitbegrenzung 90 Tage Q-DAS O-QIS MCA/CMM	Reporting	- 5× • 0
Configuration CMM Reporting Configuration	Alarms				
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	Were Descention 1 Configuration 2 Rejected misuruments     50P       Used configuration     Configure setable       Configure setable     Configure setable       Proteining     Configure setable       Configure setable     Configure setable       Configure	CIUI Labor CIUI Labor	Pre-processing Pre-definitions Stated deasense des fold Terreter sub-gene as Stated and have a state Terreter sub-gene as Pre-definitions Terreter sub-gene (X155) Compositions	f Burnie chandentica Obandantel	- C X
Stop		44 - English *	Help Oose	Save Configuration mode / unable to start	a 0
Data edited	QD#5_CHM_001 1	Co	onfigurationUser Q-DAS Process Capability (01/20	20)	

Hierdurch wird direkt beim Einlesen der entsprechenden Datei, das Merkmal mit einer hinterlegten Verknüpfungsformel berechnet und angezeigt.



Diese Option kann ausschließlich nur dann genutzt werden, wenn die hinterlegte Verknüpfungsformel in K2021 keine Merkmals GUID (s. Kap. 3.4) beinhaltet. Das zu berechnende Merkmal darf keinen Messwert beinhalten.

Hier bspw. wurde vom schreibenden System lediglich ein Messwert für das Merkmal Nr. 1 und Merkmal Nr. 2 geschrieben. Nachdem die entsprechende DFQ-Datei im CMM Reporting eingelesen wurde, wird das berechnete Merkmal Nr. 3 entsprechend angezeigt.

Die in K2021 hinterlegte Verknüpfungsformel sieht wie folgt aus:

K2021/3 m1+m2



O Parts protocol (1) 0 350 30 char\_1 178 53 14:49:46 250 2 char 2 14:49:46 20 Online QCC - Design x-y Plot Positi 100 50 L LAI 0-Value No

Ansicht, nachdem die entsprechende Datei im CMM Reporting eingelesen wurde:

### 5.3 Alarmierung von Merkmalen mit Verknüpfungsformel

Verursacht das Merkmal mit einer Verknüpfungsformel bspw. eine Toleranzgrenzenverletzung, so wird direkt nach dem Quittieren der Messung ein entsprechender Alarm generiert. Grundlage hierfür sind die Alarm-Vorgaben in der genutzten Auswertestrategie Dies gilt für beide beschriebene Optionen im Modul CMM Reporting.

O Events					_		×
Events (F2)	Causes (F	4)	Measures (F3)				
Search for		Catalogue name					
		Events Catalogue					Ŧ
available events		selected events					
E0001 - Tool breakage E0002 - Change of batch E0003 - Process change E0004 - Machine does not run smoothly. E0005 - Implausible measured value E0006 - Parts inserted incorrectly E0007 - Change in temperature	▲ ► ▼ ◀						
Other event		Remark					
no record							
TEST / Logical_Operation_Formula_5.2 / 3 / ch	ar_3 →> Alarm for last individua	al value : Measured v	alue above the	e allowed tolerance	e range	2	
configuration			ОК	Cancel		Help	



## 6 Verknüpfte Merkmale in Q-DM (Upload)

Werden Dateien mit einer Verknüpfungsformel ohne Umwege (bspw. das Modul CMM Reporting) mittels Q-DM (Upload) direkt nach dem Erstellen durch ein schreibendes System in eine zentrale Daten-Datenbank hochgeladen, so muss hier zunächst die Option "verknüpfte Merkmale berechnen" aktiviert werden. Dies sorgt dafür, dass der Benutzer den Datensatz final nur aus der Datenbank laden muss, um sich die Messwerte anzuschauen. Die Merkmale mit einer Verknüpfungsformel wurden hierdurch bereits berechnet und liegen schon vor.

09 (13.0.3.1) ]
Pre-processing
Pre-definitions Standard characteristics class critical
Standard subgroup size 5 ÷ Standard sample type fixed ▼ + Copy
- Extended settings  Takeover K0053 at part level (K1053) Norninal normation Car body mode Carbody mode Cack logical operations for characteristics

Dieser Datensatz beinhaltet insgesamt 6 Merkmale. Merkmal Nr. 5 und Merkmal Nr. 6 besitzen je eine Verknüpfungsformel.

Merkmal 5 = Merkmal 1 + Merkmal 2 / Merkmal 6 = Merkmal 3 + Merkmal 4

```
K2021/5 ml+m2
K2021/6 m3+m4
```

Wurde die Datei ohne die o.g. Option in Q-DM (Upload) in eine Daten-Datenbank hochgeladen, so sind die Merkmale Nr. 5+6 nicht berechnet worden. Die Berechnung muss nun abschließend manuell durchgeführt werden. (siehe Kap. 7)

🔁 Parts / characteristics list	e	🕽 Values mask								
A qs-STAT	16	Characteristic					Transform	nation		
1 1/1/char 1/(n = 1)	н	Number	Description		Up.Spec.Lim.	Lo.Spec.Lim.	Factor	Constant		
1.2/2/char_2/(n = 1)	н	1	char_1		201,900	173,100	1	0		
1.3/3/char_3/(n = 1)	Ц									
1.4/4/char_4/(n = 1)		char_	1	cha	r_2	char_3		char_4	char_5	char_6
1.5/5/char_5/(n = 0)		1 194,070		147,058		23,512		183,897		
		2								
		3								
11	1	. 1						i	i	1 1



Wurde die Datei mit der o.g. Option in Q-DM (Upload) in eine Daten-Datenbank hochgeladen, so sind die Merkmale Nr. 5+6 automatisch berechnet worden und liegen schon vor. Das manuelle Berechnen der Merkmale mit einer Verknüpfungsformel ist hier nicht notwendig.

🔁 Parts / characteristics list	🕙 Va	lues mask								
qs-STAT	Cha	racteristic					Transform	nation		
TEST/Logica_Operation_Formula_6	Nu	mber	Description		Up.Spec.Lim.	Lo.Spec.Lim.	Factor	Constant		
1.2/2/char_2/(n = 1)	1		char_1		201,900	173,100	1	0		
1.3/3/char_3/(n = 1)										
1.4/4/char_4/(fi = 1)		char_1	1	cha	r_2	char_3		char_4	char_5	char_6
1.6/6/char_6/(n = 1)	1	194,070		147,058		23,512		183,897	341,128	207,409
	2								4	
	3									



Diese Option kann ausschließlich nur dann genutzt werden, wenn die hinterlegte Verknüpfungsformel in K2021 keine Merkmals GUID (s. Kap. 3.4) beinhaltet und das zu berechnende Merkmal darf keinen Messwert beinhalten.



## 7 Manuelle Berechnung verknüpfter Merkmale

Wurden Merkmale mit einer hinterlegten Verknüpfungsformel initial noch nicht berechnet, so muss dies einmalig manuell anhand der Option "Berechnung" über die Wertemaske durchgeführt werden. Wurde ein Merkmal mit Verknüpfungsformel bereits berechnet, so wird dieser nach dem Berechnen entsprechend gespeichert/beibehalten und muss nicht erneut berechnet werden.



Das manuelle Berechnen von Merkmalen mit einer Verknüpfungsformel kann nicht automatisch durchgeführt werden. Dies muss explizit über die Option "Berechnung" innerhalb der Wertemaske manuell durchgeführt werden.

In diesem Datensatz besitzen das Merkmal 7 und Merkmal 8 eine Verknüpfungsformel. Nach dem Hochladen mittels Q-DM (Upload), ohne die entsprechende Option zum Verrechnen, sieht das Ganze in der Wertemaske wie folgt aus:

C	🕽 Val	ues mas	k						
F	Char	racteristic							
l	Nu	mber		Descrip	otion		Up.S	pec.Lim.	Lo.Spe
l	4			char_4	1		204,	600	151,4
k		char_1	char_2	char_3	char_4	char_5	char_6	char_7	char_8
l	1	187,745	129,366	32,349	184,032	164,384	0,041		
l	2	186,867	120,089	33,435	180,236	177,338	0,298		
l	3	186,880	144,828	24,824	181,063	164,952	1,599		
I	4	186,862	118,337	34,836	187,781	167,554	0,737		
ĺ	5	187,191	139,887	25,225	164,495	173,500	1,029		
l	6	187,115	172,159	23,165	185,538	165,599	0,792		
I	7	187,358	125,155	25,503	187,477	158,024	1,418		
l	8	188,443	122,552	32,526	181,088	174,976	1,964		
l	9	186,731	152,566	28,246	190,240	157,176	1,010		
l	10	188,297	139,895	33,933	194,085	155,434	1,896		
11	44								

Die zu verrechnenden Merkmale werden wie folgt manuell berechnet:





Die entsprechende Abfrage muss mit Ja bestätigt werden.

Confirmatio	n	×
?	Do you want to recalculate the logical operation formula	!?
	Yes No	

Anschließend werden die berechneten Werte für das Merkmal 7 und 8 ergänzt und angezeigt.

e	🕽 Val	ues mas	;k													
ľ	Char	acteristic										Tr	ansform	ation		
	Number 5			Descrip char_9	otion 5		Up.Spec.Lim. Lo.Spec.Lim. 239,000 87,300								0	l
		char_1	char_2	char_3	char_4	char_5	char_	6	char_7	char_8						
1	1	187,745	129,366	32,349	184,032	164,384	0,041		313,397	477,781						
1	2	186,867	120,089	33,435	180,236	177,338	0,298		300,325	477,662						
	3	186,880	144,828	24,824	181,063	164,952	1,599	Γ	325,891	490,843						
	4	186,862	118,337	34,836	187,781	167,554	0,737		306,118	473,672						
ľ	5	187,191	139,887	25,225	164,495	173,500	1,029		304,383	477,882						
I	6	187,115	172,159	23,165	185,538	165,599	0,792		357,697	523,295						
ľ	7	187,358	125,155	25,503	187,477	158,024	1,418		312,632	470,656						
	8	188,443	122,552	32,526	181,088	174,976	1,964		303,639	478,615						
	9	186,731	152,566	28,246	190,240	157,176	1,010		342,806	499,982						
	10	188,297	139,895	33,933	194,085	155,434	1,896		333,980	489,414						
	11							c								



## 8 Übernahme von Zusatzdaten bei Merkmalen mit Verknüpfungsformel (AD Funktion)

Über diese Funktionserweiterung können die Zusatzdaten eines beliebigen Merkmals für das Merkmal mit einer hinterlegten Verknüpfungsformel mitübernommen werden. Es wird generell der Zusatzdateneintrag des jeweiligen Messwertes übernommen. Eine optionale Auswahl der zu übernehmenden Zusatzdaten ist generell nicht möglich. Um die Zusatzdaten eines Merkmals zu übernehmen, muss am Schluss der Verknüpfungsformel [+AD(mX)] stehen.

Anhand dieses Beispiels w Merkmals übernommen we	ird aufgeze erden könne	eigt, wie für das v en. Die Verknüp	verrechnete N fungsformel s	lerkma ieht w	al Nr. 3 die Zusatzdaten des 1. ie folgt aus:
<pre>qs-STAT gs-STAT gramma TEST/Logical_Operation_Formula_9 g1/char_1/(n = 0) g2/char_2/(n = 0) gramma Test for the second seco</pre>			_		
→ ······ + [orcnar_or(n = 0)]	🕙 Link chara	cteristics	-	• ×	
	f(m1,m32)	Input Logical Operation For	mula	=	
			Preview		
		_char_1+char_2+AD(char	<u>1)</u>		
		ОК	Cancel	Help	
11					
Die Verknüpfungsformel se	etzt sich wie	e folgt zusamme	n:		
m1+m2+	-AD(m1)		Z	Lu verr	echnendes Merkmal 1
m1+m2+	-AD(m1)		Z	Zu verr	echnendes Merkmal 2
m1+m2+	-AD(m1)		Ergänzeno Merkma	le Ang als aut Merkn	abe, um die Zusatzdaten des 1. omatisch für das verrechnete nal 3 zu übernehmen.



Für das Merkmal 1 liege	n die folgenden Z	usatzdateninfo	ormationen vo	r:	
	Characteristic Number Description char_1	Up.Spec.Lim. 10,100	Lo.Spec.Lim. 9,900	Constant 0	
	char_1	Time	Date	Machine number	Order
	1 9,980	12:45:30	01.01.2020	Machine 2	1893

Sobald das Merkmal 3 verrechnet wurde, werden die Zusatzdaten von Merkmal 1 automatisch übernommen.

🕙 Values mask																
n qs-STAT	Cha	racteristi	ic						- T	ransformation						
<pre>Itest/Logical_Operation_Formula_9 Itest/Logical_Operation_Formula_9 Itest/Logical_Operation_Formula_9</pre>	Nu	mber		Description	1	Up.Sp	ec.Lim.	Lo.Spec	Lim.	Factor 0	onstant					
2/char_2/(n = 1)	3			char_3		30,10	0	29,900		1	)					
		char_1	Time	Date	Machine number	Order	char_2	Time	Date	Machine numbe	Order	char_3	Time	Date	Machine number	Order
	1	9,980	12:45:30	01.01.2020	Machine 2	1893	19,840	12:48:35	10.06.202	1		29,820	12:45:30	01.01.2020	Machine 2	1893
_ I I I I	-										-					



Die Übernahme von Zusatzdaten funktioniert auch anhand der Merkmals GUID (s. Kap. 3.4). Würde in diesem Fall mit einen Merkmals GUID gearbeitet, muss die Verknüpfungsformel für Merkmal 3 wie folgt aussehen @m1+@m2+AD(@m1)

Parts / characteristics list       gs-STAT	×
😋 Lini	haracteristics – C X
f(m 1,.	
	Preview
	char_1+char_2+AD(char_1)
	OK Cancel Help

Ø,⊺	able of characteristics 1							
N	imber EST		Description Logical_Operation_Form	nula_9				
R	ason for Test		Machine Description					
	Characteristic Number	Characteristic Description	Nominal value	Lower Specification Limit	Upper Specification Limit	Lower Allowance	Upper Allowance	Characteristic GUID
1.1	1	char_1	10,000	9,900	10,100	-0,100	0,100	{5A2F5197-C465-4D7F-9A18-11338EA22821}
1.2	2	char_2	20,000	19,900	20,100	-0,100	0,100	{332AED30-CEA7-4630-BA76-2E70106098FA}
1.3	3	char_3	30,000	29,900	30,100	-0,100	0,100	{FECCA069-C533-45AE-923B-ECA78F3007B0}



#### 8.1 Zusatzdaten bei Nutzung von Filtern berücksichtigen

Werden Datensätze mit hinterlegten Zusatzdaten (bspw. K0010) immer komplett geladen, so wird das hier beschriebene Szenario niemals auftreten und kann vernachlässigt werden. Liegt jedoch ein Datensatz mit einem berechneten Merkmal und einem Filterkriterium vor, so werden die durch das Filtern resultierenden Merkmale mit einer Verknüpfungsformel nach dem Laden des kompletten Datensatzes immer zusätzlich angehängt.

Wird der komplette Datensatz geladen, so enthält das Merkmal mit einer Verknüpfungsformel die gleiche Anzahl an Messwerten, wie die Merkmale, die zur Berechnung herangezogen werden.

y Parts / characteristics list	🕙 Link chara	cteristics – 🗆
🥠 qs-STAT Ė── 🔊 TEST/1893		Input Logical Operation Formula
	f(m1,m32)	m1+m2
3/char_3/(n = 38)		Preview
5/char_5/(n = 38)		char_1+char_2
		OK Cancel Help

Wird der Datensatz nun anhand eines Filters (K0010=Maschine 2) geladen und die Berechnung der verknüpften Merkmale ausgeführt, sieht das Ganze wie folgt aus:

14	♥ Values mask     −											🔄 🕘 Parts / characteristics list				
	Characteristic				Trans	Transformation					🔊 as-STAT					
Ш	Nu	mher	Descri	ntion	Un S	nec Lim	Lo Spec Lim	Fac	tor Cons	tant						TEST/1893
Ш	6		logica	operatio	n formula	poorenni	Lotopootant	1	0							
Ш					-											2/char_2/(n = 2)
Ш			Marchine average	0	International second sec			-		abaa C	Marking such as	Instant examples from the	Marchine averbage			3/char_3/(n = 2)
11		char_1	Machine number	cnar_2	Machine number	cnar_3	machine number	cnar_4	machine number	cnar_5	machine number	logical_operation_formula	machine number			4/char_4/(n = 2)
Ш	1	197,607	Machine 2	153,551	Machine 2	33,201	Machine 2	179,528	Machine 2	200,012	Machine 2	351,158				5/char_5/(n = 2)
	2	196,857	Machine 2	156,013	Machine 2	26,431	Machine 2	188,307	Machine 2	206,534	Machine 2	352,869			-	6/logical_operation_formula/(n = 2)
Ш	3															

Nach dem Entfernen des Filters und dem erneuten Laden des kompletten Datensatzes, werden die zwei zuvor berechneten Messwerte in Merkmal 6 zusätzlich angehängt und es liegt eine Diskrepanz bei der Anzahl an Messwerten vor.





Die entsprechend berechneten Messwerte werden immer zusätzlich angehängt. Ein manuelles Löschen ist nicht möglich.



#### 8.1.1 Korrekte Vorgehensweise beim Filtern nach Zusatzdaten

Damit die Messwerte mit einem Filterkriterium nicht zusätzlich dem kompletten/ungefilterten Datensatz angehängt werden, muss mit dem Zusatz AD innerhalb der Verknüpfungsformel gearbeitet werden. Der zusätzliche AD-Eintrag muss ein Merkmal beinhalten, welches als Berechnungsgrundlage dient.

🕙 Parts / characteristics list	🕙 Link characteristics – 🗆 🗙
	Input Logical Operation Fomula           f(m1,m32)
→ 2 2/char_3/(n = 38) 3/char_3/(n = 38) 4/char_4/(n = 38) 5/char_5/(n = 38) 6/logical_operation_formula/(n = 38)	Preview char_1+char_2+ad(char_1)
	OK Cancel Help

Wird der Datensatz nun anhand eines Filters (K0010=Maschine 2) geladen und die Berechnung der verknüpften Merkmale ausgeführt, sieht das Ganze wie folgt aus:



Nach dem Entfernen des Filters und dem erneuten Laden des kompletten Datensatzes, werden die zwei vorher berechneten Messwerte in Merkmal 6 nicht mehr zusätzlich angehängt und es liegt keine Diskrepanz bei der Anzahl an Messwerten vor.





## 9 DBREQ – Teileübergreifende Berechnung von Merkmalen

Anhand dieser Funktion wird das Merkmal eines geladenen Teils mit hinterlegter Verknüpfungsformel berechnet, welches wiederum ein Merkmal eines anderen Teils beinhaltet. Basierend auf einer eindeutigen Merkmals-GUID und einem Zusatzdatenfeld, welches für die eindeutige Seriennummer genutzt wird. (bspw. K0014/Teileidentnummer). Der Vorteil besteht darin, dass nur das Teil mit einer Verknüpfungsformel geladen sein muss, damit eine Berechnung erfolgt. Das Teil, welches das verknüpfte Merkmal beinhaltet, muss nicht geladen sein.

### 9.1 Voraussetzungen für die Nutzung

Die Voraussetzungen für die korrekte Nutzung der DBREQ Funktion sind:

- 1 Die entsprechenden Datensätze müssen in der Datenbank vorliegen.
- 2 GUID (K0097 + K1997 + K2997) muss aktiviert sein.



3 Das in der DBREQ Verknüpfungsformel genutzte Zusatzdatenfeld muss in der genutzten Daten-Datenbank aktiviert sein.





4 Das in der DBREQ Verknüpfungsformel genutzte Zusatzdatenfeld muss als Full Index aktiviert sein.

Subser options     Gaplay     Good (Characteristics)     Good (Characteristics)     Good (Avales)     Filter     Administration     Filter     Machine database fields     Sime Additional data input     Maritemance	Indices WERTEVAR WATTRIBUT WWATTRIBUT_FULL WWDATZEIT WWDATZEIT_FULL WW0005_FULL WW005_FULL	WV0011 WVVPRUEFMIT_FULL WVVPRUEFMIT_FULL WVVPRUEFMIT_FULL WVV0014_FULL WV0015 WV0015_FULL WV0015_FULL	<ul> <li>WV00</li> <li>W</li> <li>WV00</li> <li>W</li> <li>WV00</li> <li>W</li> <li>WV00</li> <li>W</li> <li>WV00</li> </ul>
---	---	---	--

5 Die DBREQ Funktionalität steht nur bei der Nutzung einer SQL-Daten-Datenbank zur Verfügung.

### 9.2 Beispiel

Anhand dieses Beispiels wird aufgezeigt, wie die Verknüpfungsformel sich bei zwei verschiedenen Teilen aus der Datenbank zusammensetzt und wie der konkrete Ablauf aussieht.

#### 9.2.1 Teile initial gemeinsam leiden

Zunächst müssen in der Daten-Datenbank die entsprechenden Teile/Merkmale vorliegen und initial gemeinsam geladen werden.



#### 9.2.2 Verknüpfungsformel erstellen

Beim geladenen Teil "TEST\_DBREQ\_2" erhält das Merkmal 2 die Verknüpfungsformel mit dem DBREQ Eintrag.





Die hinterlegte Verknüpfungsformel soll nun folgendes berechnen:

Wert aus Merkmal 1 des zweiten Teils (1/char\_1\_2) + Wert aus Merkmal 1 des ersten Teils (1/char\_1\_1)





Zu beachten ist, dass die Verrechnung der beiden Merkmale nur dann erfolgt, wenn die dazugehörigen Einträge im vorgegeben Zusatzdatenfeld (hier bspw, K0014) identisch sind.

Die Verknüpfungsformel für Merkmal 2 (2/char\_2\_2) des zweiten Teils setzt sich im Detail wie folgt zusammen:

🕘 Link characteristi	ics								
Input	: Logical Operation Formula								
f(m1,m32) m1+	DBREQ(#1.1;14)								
<mark>m1</mark> +DBREQ(#1.	.1;14) >> Merkmal 1 von Teil 2 (2/char_2_2)								
m1+DBREQ(#1.	.1;14) >> Teil 1 der geladenen beiden Teile								
m1+DBREQ(#1.1;14) >> Merkmal 1 von Teil 1									
m1+DBREQ(#1.1;14) >> Zusatzdatenfeld (K0014 / Teileidentnummer) welches identisch sein muss dami die Verrechnung der Verknüpfungsformel durchgeführt wird									
Sobald man auf den "Vorschau" Button klickt, wird automatisch die Merkmals-GUID aus dem markierten Eintrag gebildet:									
🕙 Link characteristics									
Input Log	gical Operation Formula								
f(m1,m32) m1+DBF	REQ(#1.1:14)								
	2. 00050/002200405 5420 4050 0770 54540570074014								
cnar_1_4	2+DBREQ[[D220LRDE=3H2D+4DE3+0/76-F43HDE76C740]; [4]								



Die eindeutige Merkmals-GUID des 1. Merkmals von Teil 1 wird hierfür genutzt.

qs-STAT → TEST DBREQ 1/TEST DBREQ_1 → 1/char_1_1/(n = 0)	Numb	er [_DBREQ_1	Descript TEST_D	tion DBREQ_1
TEST_DBREQ_2/TEST_DBREQ_2     1/char_1_2/(n = 0)     2/char_2_2/(n = 0)	Reas	on for Test	Machine	e Description
		Characteristic Number	Characteristic Description	Characteristic GUID
	1.1	1	char_1_1	{D228CABE-5A2B-4BE9-8776-F454BE78C740}
	1.2	2	char_2_1	{14DC12B7-6E05-4636-8F92-DE38F92F2DAE}
	2.1	1	char_1_2	{C07E3382-4237-4A61-B357-37D5B8F77F19}
	2.2	2	char_2_2	{D1E42D74-90EA-47A3-A41E-76DF1C51332A}

Änderungen müssen gespeichert werden.

#### 9.2.3 Eingabe Messwerte

Zunächst wird das erste Teil aus der Datenbank geladen, die dazugehörigen Messwerte inkl. dem Zusatzdateneintrag werden erfasst und gespeichert.

Part selection Part no. (K1001) / Part descr. (K1002) / Pa	rt Ameno	I.stat. (K1004)			
Database - QDAS_DATA_0 Al parts (2 Parts)	D1 Test_d Test_d	BREQ_1 BREQ_2			
Values mask           gs-STAT           TEST_DBREQ_1/TEST_DBREQ_1           Values display="block">1/TEST_DBREQ_1           2/char_2_1/(n = 0)		mber Description char_1_1	Up.Spec.Lim.	Lo.Spec.Lim. Factor	Constant 0
/(i = 0)					
2/chal_2_n(n=0)		char_1_1	Part ID number	char_2_1	Part ID numbe
2/cma_2_r/(r = 0)	1	char_1_1 1,110	Part ID number	char_2_1	Part ID numbe
2000_2_n(n = 0)	1 2	char_1_1 1,110 3,330 25 350	Part ID number 6 9	char_2_1	Part ID numbe
2000_2_n(n=0)	1 2 3 4	char_1_1 1,110 3,330 35,350 7,770	Part ID number 6 9 7 5	char_2_1	Part ID numbe
	1 2 3 4 5	char_1_1 1,110 3,330 35,350 7,770 18,930	Part ID number 6 9 7 5 23	char_2_1	Part ID numbe



Nun wird das zweite Teil aus der Datenbank geladen, die dazugehörigen Messwerte inkl. dem Zusatzdateneintrag werden erfasst. Die Messwerte von Merkmal 2 von Teil werden nun anhand der Zusatzdaten in K0014 automatisch berechnet.

Part po //(1001) / Part depart //(1002) / P	ant Amon	d at at (1/(1004)						
Part no. (K IUUI) / Part descr. (K IUU2) / P	at Amer	id.stat. (N 1004)						
Database - QDAS_DATA_	- Database - QDAS_DATA_001							
🖃 🐢 🛛 All parts (2 Parts)								
TEST_DBREQ_1	TEST_I	DBREQ_1						
TEST_DBREQ_2	TEST_I	Jonew_2						
🔄 Values mask								
A qs-STAT	Chara	cteristic					Transform	ation
IEST DBREQ 2/IEST DBREQ_2		Number Descr		un Up.Spec.Lim.		Lo.Spec.Lim. Factor		Constant
2/char_2_2/(n = 5)	1		char_1_2				1	0
		char_1_	2	Part ID	number	char_2_	2	Part ID numb
	1	0,200		5		7,900		
	2	2 3,330 3 4,000 4 5,500		6 7 9		4,430 39,350 8,800		
	3							
	4							
	5	23,000	3,000			41,930		
	6							
	_							

# 10 K-Feld Längen in der Daten-Datenbank

Werden Datensätze mit einer Verknüpfungsformel in einer Daten-Datenbank gespeichert, so ist zwingend darauf zu achten, dass den hierfür benötigten K-Feldern die entsprechende Anzahl an Zeichen für Verfügung steht.

K-Feld Bezeichnung / K-Feld Nr.	Tabelle / Spalte / Datentyp / Länge
K1997 / Teile-GUID	TEIL / TEGUID / UNIQUEIDENTIFIER / -
K2021 / Verknüpfungsformel	MERKMAL / MEFORMEL / nvarchar / 255 (manuell durch Datenbank-Admin auf 2000 Zeichen erweiterbar)
K2997 / Merkmals-GUID	MERKMAL / MEGUID / UNIQUEIDENTIFIER / -



Die hier genannten Angaben beziehen sich ausschließlich auf SQL / Oracle Datenbanken.